



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЭЛЕКТРОСЕТИ»

636071, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, ул. Мира 18 б, стр. 4
тел./факс (382-3)77-49-86, e-mail: ges@tomsk-7.ru

30.10.2025 № 884

На № 01/6138/25 от 27.10.2025

Управление федеральной антимонопольной службы по Томской области

634069, г. Томск, пр-кт. Ленина, 111,
e-mail: to70@fas.gov.ru

Пояснения по делу №070/04/9.21-1019/2025
об административном правонарушении

Относительно вменяемого пункта административного правонарушения, ответственность за нарушение которого предусмотрена ст.9.21 КоАП РФ ООО «Электросети» поясняем следующее.

Согласно Актов об осуществлении технологического присоединения:

- № 2024-04-23-02 от 08.10.2024 к электрическим сетям присоединен земельный участок, расположенный по адресу: г.Северск, ул.Новосибирская, 8, собственником указанного земельного участка является Полянских Андрей Иванович;

- № 2024-12-25-01 от 23.07.2025 к электрическим сетям присоединен жилой дом, расположенный по адресу: г.Северск, ул.Новосибирская, 11, собственником указанного жилого дома является Полянских Светлана Владимировна;

- №2022-08-05-01 от 14.08.2023 к электрическим сетям присоединен земельный участок, расположенный по адресу: г.Северск, ул.Новосибирская, 13, собственником указанного земельного участка является Полянских Светлана Владимировна.

30.09.25г. в ООО «Электросети» поступило сообщение от Полянских Петра Андреевича о пониженном напряжении в жилой дом по адресу: г.Северск, ул.Новосибирская, 11. Специалистами оперативной службы произведены замеры напряжения на ТП-3 и в доме по адресу ул. Новосибирская, 11. Установлено, что на оборудовании потребителя: уровень напряжение в норме, минимальное напряжение 220 В, на шинах 0,4 кВ ТП-3 уровень напряжения также без замечаний. Указанное подтверждается записью в оперативном журнале от 30.09.2025 в 16.40 час.

02.10.25г. Полянских П.А. вновь обратился по телефону с жалобой на низкое напряжение по вышеуказанному адресу. Сотрудниками оперативной службы был осуществлен выезд к абоненту для замера уровня напряжения. Собственник не допустил специалистов к вводному щиту для проведения замеров, что подтверждается записью в журнале регистрации заявок потребителей от 02.10.2025 в 19.45 час.

03.10.25г. После очередного телефонного обращения Полянских П.А. специалистами ООО «Электросети» был установлен анализатор качества электроэнергии на ТП-3 ф.2 для замера уровней напряжения и нагрузки на отходящем фидере питающем абонентов по адресам ул. Новосибирская 8,11,13.

06.10.25г. был снят анализатор качества электроэнергии с ТП-3 ф.2, и проведен анализ произведенных замеров, в результате которых было выявлено кратковременное значительное повышение нагрузки на ф.В, вследствие чего несимметричный характер нагрузки относительно ф.В, уровень напряжений на шинах ТП-3 зафиксирован нормальный. Дополнительно, на

приборе учета потребителя по адресу ул. Новосибирская 11, запрограммировали пуск регистратора на снижение напряжения менее 207 В. Прибор учета зафиксировал периодическое кратковременное понижение напряжения на ф.В. После чего, была подана заявка на 08.10.25г. (ввиду необходимости уведомления потребителей о предстоящих ремонтных работах) на вывод в ремонт ВЛ 0,4 кВ ТП-3 ф.2 для отыскания возможного дефекта на линии.

Согласно заявке, 08.10.2025 ВЛ 0,4 кВ ТП-3 ф.2. была выведена в ремонт, что подтверждается записью в оперативном журнале от 08.10.2025 в 9.00 час. Сотрудниками проведена ревизия РПС ф.2, наконечников КЛ ф.2, болтового соединения СИП и КЛ на оп.2 по ул. Чернышевского, соединительных шлейфов на опорах 2, 3, 5, а также зажимов на отходящих питающих линиях домов по адресам ул. Новосибирская 8, 11, 13 - дефектов не обнаружено.

После включения линии в работу, поступило телефонное обращение Полянских П.А. о низком уровне «U», о чем сделана запись в журнале дефектов. 09.10.25г. был установлен анализатор качества электроэнергии для замера уровней напряжения на границе балансовой принадлежности абонента по адресу ул. Новосибирская 11 и нагрузки на отходящем ф.2 в ст. оп.5/3 (для определения ответвления с неравномерной нагрузкой). Дополнительно были произведены замеры на вводе в дом по ул. Новосибирская 11: $U_{ao}=U_{bo}=215$ В, $U_{co}=193$ В. Установлено: напряжение фазы С меньше нормы, что подтверждается записью в оперативном журнале от 10.10.2025.

13.10.25г. был снят анализатор качества электроэнергии с ТП-3 ф.2 оп.5/2, установленный 09.10.2025, и проведен анализ произведенных замеров, в результате которых было выявлено кратковременное понижение напряжение на ф.В, уровень нагрузок зафиксирован допустимый.

15.10.25г. для выявления ненормативного потребления электрической энергии, которое может сказаться на качестве электроснабжения всех абонентов, подключенных к данной линии, был установлен анализатор качества электроэнергии на ТП-3 ф.2 оп. 11, (граница балансовой принадлежности абонента по адресу ул. Трудовая 18, магазин «Мария РА» - потребитель с большой нагрузкой в конце линии). 16.10.25г. установленный анализатор качества электроэнергии с ТП-3 ф.2 оп.11 был снят и проведен анализ произведенных замеров, в результате которых было выявлено кратковременное понижение напряжение на ф.В, изменение и уровень нагрузки по ф.В незначительный. Дополнительно, с 10.10.2025 по 23.10.2025 выполнялся сбор и анализ данных приборов учета других потребителей подключенных к ТП-3 ф.2., для выявления потребителей с большим потреблением эл. энергии и дальнейшим их равномерным распределением по фазам.

24.10.2025 Согласно заявке отключили ТП-3 ф.2 для установки дополнительных соединительных шлейфов на оп.2, 3, 5 по ул. Ломоносова. Распределили нагрузку, переподключив однофазных абонентов уч.774, 775 с ф.В, на ф.А. Улучшения качества от проведенных мероприятий не зафиксировано.

27.10.25г. переподключили однофазного абонента контора СНТ «МИР» по ад. ул. Новосибирская, 1 с ф.В на ф.С. Улучшения качества вновь не зафиксировано.

28.10.25г. был установлен анализатор качества электроэнергии на ТП-3 ф.2 оп. 5/2 для замера уровней напряжения на границе балансовой принадлежности абонента по адресу ул. Новосибирская, 11 сроком на 7 суток (в соответствии с ГОСТ 32144-2013) для формирования протокола качества предоставляемой электроэнергии. Для улучшения уровня напряжения Полянских П.А. было предложено временно, до установления причины и устранения дефекта на сети, перераспределить нагрузку на другие фазы, но что он принципиально отказался.

29.10.25 В связи с большим количеством потребителей подключенных на ТП-3 ф.2, (более 100 абонентов использующих в зимний период электрообогреватели), неравномерной нагрузкой а также большой протяженностью воздушной линии, ООО «Электросети» принято решение о реконструкции данной ВЛ, монтаже нового фидера от ТП-3 до оп.5, и переподключении части абонентов с ф.2 на вновь смонтированную линию. Срок выполнения данного мероприятия - до 14.11.2025.

10.10.2025 в адрес ООО «Электросети» от Полянских Светланы Владимировны поступило заявление с просьбой привести качество поставляемой электроэнергии в нормативное состояние и выдать акт о несоответствии напряжения нормативным значениям. ООО «Элек-

тросети» заявителю был дан ответ (Исх.№883 от 30.10.2025) о предпринимаемых мерах и сроках по восстановлению качества поставляемой электроэнергии в жилой дом по адресу: г.Северск, ул.Новосибирская, 8, 11, 13.

В соответствии с подпунктом "а" пункта 15 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 N 861, (далее - Правила №861) при исполнении договора сетевая организация обязана обеспечить передачу электрической энергии в точке поставки потребителя услуг (потребителя электрической энергии, в интересах которого заключается договор), качество и параметры которой должны соответствовать обязательным требованиям, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в сфере электроэнергетики, с соблюдением величин аварийной и технологической брони.

Продолжительность допустимого числа часов отключения в год в зависимости от категории надежности, сроки и порядок восстановления энергоснабжения установлены пунктом 31(6) Правил №861.

Согласно пункту 31(6) Правил №861 для третьей категории надежности допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда для производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Отключение потребителей по адресам: г.Северск, ул.Новосибирская, 8, 11, 13 не было, было лишь зафиксировано кратковременное (не постоянное) пониженное напряжение на вводе в жилой дом.

Ранее, до 30.09.2025, каких либо жалоб на отсутствие или некачественное напряжение по указанным адресам в ООО «Электросети» от потребителей не поступало.

ООО «Электросети» в соответствии с Правилам технической эксплуатации электрических сетей и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 19.06.2003 №229 (далее - Правила N 229), проводит регулярный ремонт (капитальный и текущий) согласно составленных графиков и обслуживание кабельной линии Вл-0,4 кВ, питающей указанных потребителей и ТП-3, проводятся необходимые испытания и измерения оборудования, что подтверждается приложенными документами о выполнении ремонтов и измерений.

Квалификация административного правонарушения (проступка) предполагает наличие состава правонарушения. В структуру состава административного правонарушения входят следующие элементы: объект правонарушения, объективная сторона правонарушения, субъект правонарушения, субъективная сторона административного правонарушения. При отсутствии хотя бы одного из элементов состава административного правонарушения лицо не может быть привлечено к административной ответственности.

В соответствии с ч. 2 ст. 2.1 КоАП юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

В соответствии с разъяснениями Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, содержащимися в пункте 16 постановления от 02.06.2004 N 10 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел об административных правонарушениях", в силу части 2 статьи 2.1 КоАП юридическое лицо привлекается к ответственности за совершение административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых КоАП или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Исходя из описанных выше мероприятий, сотрудниками ООО «Электросети» были предприняты все исчерпывающие меры, направленные на соблюдение требований действующего законодательства: предотвращение и устранение выявленных нарушений, в связи с чем, вина ООО «Электросети» в совершении вменяемого административного правонарушения не усматривается.

Кроме того, кратковременная поставка электрической энергии пониженного напряжения не повлекло каких-либо неблагоприятных последствий для заявителя.

Учитывая, что линия электропередач является технически сложным объектом, протяженность вновь возводимой линии более 300 метров, ООО «Электросети» требуется определенное время для закупки материалов и выполнения работ. Все мероприятия, направленные на восстановление и поддержание качества электроэнергии по адресам, указанным в заявлении, будут выполнены в срок до 14.11.2025.

Приложение:

- Копии Актов об осуществлении технологического присоединения на 13 л в 1 экз.;
- Копия заявления Полянских С.В. от 10.10.2025 на 2л. в 1 экз.;
- Копия ответа № 883 от 30.10.2025 на 1л. в 1 экз.;
- Копия оперативного журнала на 4л. в 1 экз.;
- Копия журнала регистрации заявок от потребителей на 2л. в 1 экз.;
- Копия журнала заявок на вывод в ремонт электрооборудования на 2л. в 1 экз.;
- Копия графика вывода в ремонт электрооборудования 2024г. на 1л. в 1 экз.;
- Копия Акта текущего ремонта ТП-3 от 05.05.2025 на 1л. в 1 экз.;
- Копия протокола испытаний ТП-3 от 05.05.2025 на 1л. в 1 экз.;
- Копия Акта приема-передачи отремонтированных объектов от 30.06.2024 на 3л. в 1 экз.;

Технический директор

В.В.Макаренко