

АКТ
обследования
Воздушная линия электропередачи ВЛ-10 кВ № 5

г. Северск Томской области

" 21 " сентября 2021 года

Комиссия в составе:

1. Беляев С.В., и.о. главного инженера (председатель комиссии),
2. Сычугов В.П., начальник службы эксплуатации электрических сетей,
3. Хафизов Е.Ю., начальник производственно-технического отдела (ПТО),
4. Прохоренко С.Г., заместитель главного бухгалтера,
5. Свиридов Ю.Д., начальник группы по управлению имуществом,

Объект обследования:

-воздушная линия электропередачи ВЛ-10 кВ № 5, объект Концессионного соглашения от 30.11.2011 №94-к в отношении объектов по передаче и распределению электрической энергии ЗАТО Северск Томской области. Наименование объекта «Сооружение кабельных трасс ВЛ-10 кВ № 5», инв. № 1010300860. Год постройки: 1973г. Протяженность 1899 м.

Правообладатель объекта: собственность Городского округа – Закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области № 70-70/002-70/002/078/2016-2274/1 от 14.12.2016 г.






Адрес объекта: Российская Федерация, Томская область, ЗАТО Северск, г. Северск, Автодорога, 14/12а, сооружение № 3э. Год постройки 1973 год.

В ходе обследования установлено: Воздушная линия выполнена проводам А-70 и А-95 на деревянных опорах. На опорах с №4 по №17 имеются следы загнивания дерева и рассыпание железобетонных приставок. Алюминиевые провода без изоляции в результате длительной эксплуатации имеют повышенный провис и износ.

Вывод: Дальнейшая эксплуатация воздушной линии на разрушающихся опорах со значительным износом неизолированных алюминиевых проводов представляет опасность и угрозу прекращения энергоснабжения потребителей.

Воздушная линия подлежит модернизации путем замены деревянных опор на железобетонные. Алюминиевые провода подлежат замене на СИП.

Подписи комиссии:

1.		(С.В. Беляев)
2.		(В.П. Сычугов)
3.		(Е.Ю. Хафизов)
4.		(С.Г. Прохоренко)
5.		(Ю.Д. Свиридов)